Massima asportazione sul titanio





- Eccezionale capacità di asportazione e durata grazie all'innovativa geometria dei denti
- Aggressività percettibile, trucioli grandi, ottimo scarico dei trucioli
- Grande comfort grazie alla riduzione delle vibrazioni e del rumore



per la lavorazione del titanio



Il taglio TITANIUM è stato specificamente sviluppato per la lavorazione delle leghe di titanio dure (resistenza alla trazione > 500 N/mm²). È caratterizzato da una capacità di asportazione estremamente elevata su questo gruppo di materiali davvero molto difficile da lavorare. Le frese in metallo duro con taglio TITANIUM vantano una forte riduzione del saltellamento dell'utensile, delle vibrazioni e del rumore.

#### Vantaggi:

- Eccezionale capacità di asportazione e durata grazie all'innovativa geometria dei denti
- Aggressività percettibile, trucioli grandi e ottimo scarico dei trucioli.
- Grande comfort grazie alla riduzione delle vibrazioni e del rumore.
- Grazie alla rotazione concentrica precisa, l'utensile non lascia battiture nel materiale e la macchina si usura meno.

#### Per la lavorazione di:

- Titanio
- Leghe di titanio dure

#### Tipi di lavorazione:

- Fresare
- Spianare
- Sbavare
- Praticare aperture
- Lavorazione di superfici
- Lavorazione di cordoni di saldatura

### Consigli per l'applicazione:

- Ridurre il numero di giri se si formano molte scintille. A seconda della lega di titanio a volte è impossibile evitare la formazione di scintille.
- Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni.
- Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio.
   Potenza consigliata per le macchine:
  - Diam. gambo 3 mm: da 75 a 300 watt
  - Diam. gambo 6 mm: a partire da 300 watt
- Attenersi ai numeri di giri consigliati.

#### Macchine compatibili:

- Macchine ad albero flessibile
- Smerigliatrici diritte
- Robot
- Macchine utensili

#### Consigli per la sicurezza:

 L'elevata capacità di asportazione può causare scolorimenti del gambo. Questi non rappresentano un rischio di sicurezza.



= Indossare occhiali di protezione!



= Indossare cuffia di protezione!



Si consiglia di indossare guanti = di protezione. Impugnare la macchina con entrambe le mani.



Attenersi alle indicazioni sul = numero di giri, in particolare per le frese con gambo lungo!

#### **PFERD**VALUE:

**PFERD**ERGONOMICS consiglia le frese in metallo duro con taglio TITANIUM come innovativa soluzione per lavorare nel massimo comfort, con minori vibrazioni e rumore.







**PFERD**EFFICIENCY consiglia le frese con taglio TITANIUM per lavorare a lungo riducendo la fatica e risparmiando risorse, per risultati perfetti in tempi brevissimi.











per la lavorazione del titanio



### Numero di giri consigliato [giri/min]

Per definire il numero di giri consigliato [giri/min] procedere come segue:

- Per le velocità di taglio vedere la tabella.
- 2 Scegliere il diametro desiderato della fresa.
- Abbinando velocità di taglio e diametro della fresa si ottiene il numero di giri consigliato.

Gruppo di r	nateriali		Tipo di lavorazione	Taglio	<b>1</b> Velocità di taglio
Metalli non ferrosi	Metalli non ferrosi duri	Leghe di titanio dure	Asportazione grossolana	TITANIUM	250-450 m/min

#### Esempio:


Fresa HM, taglio TITANIUM, diam. fresa 12 mm. Asportazione grossolana di leghe di titanio dure. Velocità di taglio: 250–450 m/min

Intervallo del n. di giri: 7.000-12.000 giri/min

	❸ Velocità di taglio [m/min]					
<b>0</b>	250	450				
Diam. fresa [mm]	Numero giri [giri/min]					
3	27.000	48.000				
4	20.000	36.000				
5	16.000	29.000				
6	13.000	24.000				
12	7.000	12.000				

#### Nota:

Per le leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione <500 N/mm²) consigliamo le frese in metallo duro con taglio INOX. La particolare geometria dei denti di queste frese evita che gli scarichi per i trucioli si intasino quando si lavorano materiali teneri e pastosi.




per la lavorazione del titanio




### Forma cilindrica ZYAS con taglio frontale

Fresa cilindrica conforme alle Norme DIN 8032 con taglio laterale e frontale.








d <sub>1</sub> [mm]	l <sub>2</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	<sub>1</sub> [mm]	Taglio TITANIUM EAN 4007220	giri/min		Descrizione
Diam. gambo 3 mm							
3	13	3	43	034217	27.000-48.000	1	ZYAS 0313/3 TITANIUM
6	13	3	43	034224	13.000-24.000	1	ZYAS 0613/3 TITANIUM
Diam. gambo 6 mm							
6	16	6	55	034248	13.000-24.000	1	ZYAS 0616/6 TITANIUM
12	25	6	65	034255	7.000-12.000	1	ZYAS 1225/6 TITANIUM

### Forma a sfera KUD

Fresa a sfera conforme alle Norme DIN 8032.







d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	$d_{_{2}}$	_ l <sub>1</sub>	Taglio	giri/min	$   \equiv   $	Descrizione
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	TITANIUM			
				EAN 4007220			
Diam. gambo 3 mm	1						
3	2	3	33	034149	27.000-48.000	1	KUD 0302/3 TITANIUM
4	3	3	34	034163	20.000-36.000	1	KUD 0403/3 TITANIUM
5	4	3	35	034170	16.000-29.000	1	KUD 0504/3 TITANIUM
6	5	3	35	034187	13.000-24.000	1	KUD 0605/3 TITANIUM
Diam. gambo 6 mm	1						
6	5	6	45	034194	13.000-24.000	1	KUD 0605/6 TITANIUM
12	10	6	51	034200	7.000-12.000	1	KUD 1210/6 TITANIUM





per la lavorazione del titanio




#### Forma cilindrica con testa a sfera WRC

Fresa cilindrica con testa a sfera conforme alle Norme DIN 8032. Combinazione tra le geometrie cilindrica e a sfera.









d <sub>1</sub> [mm]	l <sub>2</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>1</sub> [mm]	Taglio TITANIUM	giri/min		Descrizione
Diam. gambo 3 mr	m			EAN 4007220			
3	13	3	43	034309	27.000-48.000	1	WRC 0313/3 TITANIUM
6	13	3	43	034316	13.000-24.000	1	WRC 0613/3 TITANIUM
Diam. gambo 6 mr	m						
6	16	6	55	034330	13.000-24.000	1	WRC 0616/6 TITANIUM
12	25	6	65	034347	7.000-12.000	1	WRC 1225/6 TITANIUM

### Forma a ogiva SPG


Fresa a ogiva conforme alle Norme DIN 8032. Punta spianata.







_ d <sub>1</sub>	ا ا	_ d <sub>2</sub>	_ I <sub>1</sub>	Taglio	giri/min		Descrizione	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	TITANIUM				
				EAN 4007220				
Diam. gambo 3	3 mm							
3	7	3	37	034323	27.000-48.000	1	SPG 0307/3 TITANIUM	
	13	3	43	034392	27.000-48.000	1	SPG 0313/3 TITANIUM	
6	13	3	43	034408	13.000-24.000	1	SPG 0613/3 TITANIUM	
Diam. gambo 6 mm								
6	18	6	55	034415	13.000-24.000	1	SPG 0618/6 TITANIUM	
12	25	6	65	034422	7.000-12.000	1	SPG 1225/6 TITANIUM	




per la lavorazione del titanio



#### Forma ad albero RBF

Fresa ad albero conforme alle Norme DIN 8032.







d <sub>,</sub> [mm]	l <sub>2</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	l, [mm]	r [mm]	Taglio TITANIUM EAN 4007220	giri/min		Descrizione		
Diam. gamb	Diam. gambo 3 mm									
3	13	3	43	0,75	034354	27.000-48.000	1	RBF 0313/3 TITANIUM		
6	13	3	43	1,5	034361	13.000-24.000	1	RBF 0613/3 TITANIUM		
Diam. gamb	o 6 mm									
6	18	6	55	1,5	034378	13.000-24.000	1	RBF 0618/6 TITANIUM		
12	25	6	65	2,5	034385	7.000-12.000	1	RBF 1225/6 TITANIUM		

### Le frese super aggressive di PFERD

Le frese in metallo duro con taglio TITANIUM fanno parte del gruppo di prodotti PFERD "Frese in metallo duro per uso altamente professionale". Gli utensili sono appositamente studiati per la lavorazione di singoli materiali, o per applicazioni specifiche, e permettono quindi di ottenere caratteristiche di asportazione eccezionali e una durata lunghissima.

Provate subito le frese super aggressive di PFERD con i tagli STEEL, INOX, CAST, ALU e NON-FERROUS. Trovate il programma completo di frese in metallo duro per uso altamente professionale, appositamente concepite per ciascun materiale e applicazione: www.pferd.com

