


MODULO IN SPUGNA BICOLORE ASSORTITO (20 PZ)

519 M 458S20

PROMO



Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Q.tà x conf.	Prezzo listino	Prezzo scontato
U05191033	104x188x45	1	€ 185.12	€ 125.00

Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
458 B - Estrattori per viti e dadi danneggiati	11	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento; tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 <p data-bbox="236 398 914 425">519 M 458S20V - Modulo in spugna bicolore vuoto</p>	1	-
 <p data-bbox="236 555 826 622">458 E/B9 - Set di estrattori per viti esagonali danneggiate (9 pz)</p>	8	2-2,5-3-4-5-6-7-8

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000